

合同点検結果に基づく歩道等整備予定箇所一覧

点検年度	学校名	道路	合同点検箇所	通学路の状況等	対応機関
H24	東小学校	東小学校周辺エリア	東塙田1丁目、2丁目地内 東小学校北側道路	抜け道として利用されており、子どもたちが通学する朝の時間帯の交通量が多いが、交差点で見通しが悪く危険である。	市
H25	石井小学校	市道356号線	石井町、東峰町地内 久部街道五差路西側	道路が狭い上交通量も多い。また、カーブミラーの支柱が路側帯にあるため、児童はそれ避けるために、車道にはみ出す。	市
H25	姿川第二小学校	市道2911号線	上欠町 平成通り上欠町1104付近交差点	飲食店駐車場入口までは縁石が敷設されているが、横断歩道の箇所は、アスファルトで車道までスロープになっていて、車道・歩道・駐車スペースとの区別が曖昧になっている。	市
H26	姿川第一小学校	県道 西川田停車場線 市道3224号線	西川田本町地内 県道西川田停車場線、バス停西川田駅入口から西川田駅前に至る道路	道幅が狭く、登校時には特に交通量が多いため危険である。	県・市
H26	平石北小学校	市道313号線	平出町地内 平出郵便局前交差点から東に入る道路	道幅が狭く、用水路があるため落ちる危険がある。昨年度も数件登校時に落ちた例あり。	市
H26	東小学校	東小学校周辺エリア	東塙田1丁目、2丁目地内 東小学校北側道路	歩道や路側帯がなく、危険である。	市
H27	白沢小学校	市道20042号線	中岡本町地内 白沢街道から中岡本町3393-11付近までの市道20042号線	歩道等が無い道路で、交通量が多く危険。	市
H27	古里中学校	市道20042号線	中岡本町地内 学校北方の東西道路(市道20042号線)	道路が狭く自動車が通過する際は通学する自転車等との接触の危険性がある。また、横道へ入る角に「止まれ」の標識がない場所もあり、今後事故の可能性が考えられる。	市
H30	田原小学校	市道20008号線	古田町地内 市道20046号線との交差点及び交差点東側市道部区間	交差点付近の歩道整備がされていないため、危険な状況である	市
H30	横川中央小学校	市道1779号線	屋板町地内 屋板本町通りとの交差点より北	道路がたいへん狭く、歩道や外側線がない道路で、朝夕の通勤通学時は自転車と自動車を通るため危険な状況である	市
R1	雀宮中央小学校	市道704号線	学校東側南北道路	交通量が多く、歩道が一部狭くなっており危険な状況である	市
R1	清原東小学校	市道1447号線	学校南側交差点 南北道路	交通量が多く、交差点付近の歩道整備がされていないため、危険な状況である	市
R2	桜小学校	市道4866号線	作新学院前通りとの交差点及び交差点西側市道部区間	交通量の多い十字路で、北西部分の道に歩行者たまりがなく、信号待ちの際に危険である。また、交通量が多く、歩道が狭いため危険。	市
R2	明保小学校	市道647号線	下荒針町3396付近 城山中通り	道路が狭く、歩道もない状態であり、車の往来時には、児童と距離がない状態ですれ違いをしている状況である。	市
R2	晃陽中学校	市道6193号線	徳次郎町1952付近	道路が狭く、国道119号の抜け道になっていることもあり、速度がでている車も見受けられる。また、道路のすぐ横には、蓋のない水路や田畑があり、自転車で通う生徒が車を避けることも困難な状況である。	市
R3	宝木小学校	市道2551号線	駒生町地内 宝木小北側	道路がたいへん狭く、歩道等がない道路で、交通量が多く危険。	市
R3	宝木小学校	市道2457号線	宝木町2丁目地内 若草特別支援学校北西道路	交通量が多く、歩道が狭いため危険。	市
R3	城山東小学校	市道637号線	駒生町地内 城山東小西南道路	歩道等がない道路で、大型車等の交通が多く危険。	市
R3	海道小学校	市道517号線	川俣町地内 県道下岡本上戸祭線との交差点より北	道路が狭く、路側帯はあるが、歩道が未整備。 道がS字状にカーブしており、歩行者の発見が遅れがちになるため危険。	市