

令和4年度 機材修理一覧

No	品名	型番	数量	症状	修理内容	修理費用
1	ワイヤレスマイク	TOA WM-1220	1	マイクを振るとカタカタと音がする	スイッチ内部のネジが脱落	0
2	ワイヤレスマイク	TOA WM-1260	1	マイクを振るとカタカタと音がする	スイッチ内部のネジが脱落	0
3	PC本体	PC室PC	1	起動しない。再起動を繰り返す。	ソフトウェアのリカバリーで回復	11,000
4	集会室スピーカー（左）	RAMSA	1	音が出ない。→パワーアンプの片方の出力が壊れている。部品交換ができないと思われる。	交換部品がないため、メーカー修理も不可	0
5	PC本体	PC室PC	1	起動しない。再起動を繰り返す。	ソフトウェアのリカバリーで回復	5,500
6	プロジェクター エプソン EB-W41	AVL貸出用 4号機	1	動かない	投影テストでは、エラーの再現なし。電源バラスト（ランプ点灯回路）の不具合が見つかり、部品交換実施（無償修理）。	0
7	16ミリ映写機（AVL2号機）	北辰X-370	1	テンションローラーの不具合	オーバーホール済み 11/6 映写会⇒・ピントが一定にならない。 （あわせてもずれていく） ・本体から異音が発生。 ・プレッシャープレートが外せない。	83,050
8	16ミリ映写機（映ポ2号機）	北辰X-370	1	テンションローラーの不具合等	オーバーホール済み	79,530
9	スピーカー（貸出用）	ヤマハ MS-202II	1	コードの断線	プラグの付け替え	4,950
10	TASCAM	送信機	1	音がこもる。ユニットの交換？	内部の部品の調整	7,700
11	パンタ式スクリーン	RS-100	1	ガススプリング不具合	支柱レバー交換	37,400
12	16ミリ映写機（AVL2号機）	北辰X-370	1	稼働してしばらくすると、本体から異音が発生する。	R4.10/25にオーバーホール完了していたが、 ・稼働してしばらくすると、本体から異音が発生する。 本体内部のテンションの張りを緩めた。	-
13	16ミリ映写機	エルモ CX-550	1	中のランプの交換が必要	機材保管庫にあった予備のランプを使用して対応。問題なく映写できた。	-
14	プロジェクター エプソン EB-W41	AVL貸出用 9号機	1	台形補正がリセットするとともに戻ってしまう。内部のセンサーの問題か？	投影テストでは、エラーの再現なし。入荷時は本体上部ヨコ台形補正つまみが中央でなかったため、台形に歪んでいた可能性あり。内部解析の結果、電源バラスト（ランプ点灯回路）の不具合が見つかり、部品交換実施（無償修理）。動作チェック、各部清掃、機能検査、エージング、PC/電源ケーブルのチェック、設定初期化を実施済	0

15	プロジェクター エプソン EB-W41	AVL貸出用 5号機	1	ランプがつかない、 ファンが異常回転する。	投影テストでは、エラーの再現なし。内部解析の結果、電源バラスト（ランプ点灯回路）の不具合が見つかり、部品交換実施（無償修理）。動作チェック、各部清掃、機能検査、エージング、PC/電源ケーブルのチェック、設定初期化を実施済み。	0
合計						229,130

令和5年度 機材修理一覧

No	品名	型番	数量	症状	修理内容	修理費用
1	ピンマイク	WM1320用ピンマイク	1	電池ケースが割れていて使用できない。	修理不能	0
3	スタジオ照明器具	-		・スタジオ内のスポットライト等の電球が切れていて、照明のカバーが、剥がれて落ちてくる。 ・照明の点検等は可能か？落下しないようにして欲しい。電球が切れていれば交換して欲しい。 ・見積もり依頼	・フィルターの交換実施済み（フィルターを設置し直すことで、落下防止になる） ・ライトの照射方向調整等	67,100
4	ギターアンプ（スタジオ）	-	1	プラグが外れている	部品交換（部品代、工賃）で対応済	7,700
5	16ミリ映写機	北辰X-370 6号機	1	・FORWARDの位置にすると、大きな異音がする。 ・映写自体はできる。	音の原因：ファンケースの破損によりファンとケースが接触していたため、部品交換で対応。合わせて、カバースピーカー、レンズカバー破損のため交換。	49,500
6	OHP	ELMO LIESEGANG 636	1	ランプ外れ	ランプ交換、OHP点検済み	8,800
7	16ミリ映写機	北辰 X-770 2号機	1	電源が入らない。→スイッチが壊れている可能性あり。	メインスイッチ交換。各部点検、給油、調整実施	58,850
8	OHP	リコー OHP-312-R	1	ランプ切れ。100V-300W オレンジ色	ランプを注文(JCR100V-300W)×2（1個は予備）	14,300
9	貸出用ワイヤレスマイク	ハンドヘルド型 800MHz (TOA-WM-1200、TOA-WM-1260、パナソニック WX-4100B)	3	・マイクロフォン 800MHZ 周波数 入替対象：3本 (TOA×2、Panasonic×1) ・電波法関連法令「無線設備規則の改正」により使用できなくなり、更新（買い替え）が必要	備品として購入入替済み	0
10	貸出用スクリーン	OSスクリーン 自立型2.0m プロジェクタースクリーン/パンタグラフ方式	1	スクリーンを持ち上げた時の動きが悪い	使用可能のため、継続使用。修理した場合でも、5万円程度かかる。	0
合計						206,250

令和6年度 機材修理一覧

No	品名	型番	数量	症状	修理内容	修理費用
1	除湿機	パナソニック F-YC120HMX	1	電源を入れても除湿機能 ^が 動かない	修理せず、代替品を購入	0
2	16ミリ映写機	北辰X-370 2号機	1	電源が入らない。(コンセントの接合部 ^が 断線?)	電源コントロール基盤、電源プラグ交換、点検調整	49,830
3	16ミリ映写機	北辰X-370 4号機	1	電源が入らない。(内部 ^が ショートしている?)	メインスイッチ組付け一式交換、フロントカバーゴム足交換、送り出しアームロックボタン交換、電源コントロール基盤、各部点検調整	60,200
4	16ミリ映写機	北辰X-370 6号機	1	ランプが点かない。	ランプ点灯回路基盤部品交換、各部整備、ローラー等給油調整費	93,500
5	16ミリ映写機	エルモ CX-550 No.2	1	2023/5/21 映写会の際に、ランプが切れた。	-	0
6	Bluetoothレシーバー (貸出用)	Anker Soundsync A335201	1	動作不良	修理不能のため、機器入替	0
7	16ミリ映写機	北辰X-370 4号機	1	巻き戻しローラーが動かない	使用していない旧型の部品(ピンチローラー)を外し、交換	0
合計						203,530