

様式第二十二（第五十八条第五項関係）


要措置区域台帳

宇都宮市


整理番号	整-03-1	指定年月日・指定番号	令和3年7月12日, 要-3号	所在地	栃木県宇都宮市下岡本町2423番1の一部, 2423番地2の一部, 3710番32の一部	
調製・訂正年月日	令和3年7月12日調製, 令和3年8月30日訂正					
要措置区域の概況	工場跡地				面積	5889.65 m ²
地下水汚染の有無（土壌溶出量基準不適合の場合）				(有)・無		
法第14条第3項の規定に基づき指定された要措置区域にあっては、その旨				法第14条第3項の規定に基づき指定された要措置区域		
最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壌汚染状況調査の結果により指定された要措置区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置および特定有害物質の種類				/		
土壌汚染のおそれの把握等、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壌汚染状況調査の結果により指定された要措置区域にあっては、その旨及び当該省略の理由						
要措置区域内の土壌の汚染状態	報告受理年月日	指定に係る特定有害物質の種類		適合しない基準項目		指定調査機関の名称
	令和3年5月21日	テトラクロロエチレン		含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		㈱環境管理研究所 ㈱環境公害分析センター
				含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準		
土地の形質の変更の実施状況	届出（着手）時期	完了時期	土地の形質の変更の種類	実施者	土壌搬出	汚染土壌の処理方法
					有・無	
					有・無	
					有・無	

備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。


2 「要措置区域内の土壌の汚染状態」については、土壌その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。



第一種特定有害物質調査位置図 (土壌ガス)




第二種特定有害物質調査位置図 (表層土壌)




- 調査地点 (環境公害分析センター)
- 調査地点 (環境管理研究所)
- 第一種特定有害物質
- ふっ素及びその化合物
- 鉛及びその化合物
- ほう素及びその化合物

調査位置 (深度方向調査)



(株)インターロジサービス

ジェイ・バス(株)
宇都宮工場




凡例

■ 要措置区域

□ 調査対象地

30m格子内の枝番


①	②	③
④	⑤	⑥
⑦	⑧	⑨



試料採取日	項目	基準値	第二溶出基準値	測定距離																	
				0,00~0,05m	0,50m	1,0m	2,0m	3,0m	4,0m	5,0m	6,0m	7,0m	8,0m	9,0m	10,0m	11,0m	12,0m	13,0m	14,0m	15,0m	
2018 3/26~3/27	クロロエチレン	0,002	0,02	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	トクロロエチレン	0,03	0,3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1	0,013	0,002	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2013 11/11	クロロエチレン	0,002	0,02																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4																		
	トクロロエチレン	0,03	0,3																		
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1																		
2013 11/11 C7-5 (一部対象区域)	クロロエチレン	0,002	0,02																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4																		
	トクロロエチレン	0,03	0,3																		
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1																		
2013 11/11 C7-5 (一部対象区域)	クロロエチレン	0,002	0,02																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4																		
	トクロロエチレン	0,03	0,3																		
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1																		
2013 11/11 C7-5 (一部対象区域)	クロロエチレン	0,002	0,02																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4																		
	トクロロエチレン	0,03	0,3																		
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1																		
2013 11/11 C8-5 (一部対象区域)	クロロエチレン	0,002	0,02																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4																		
	トクロロエチレン	0,03	0,3																		
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1																		
2013 11/11 C8-5 (一部対象区域)	クロロエチレン	0,002	0,02																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4																		
	トクロロエチレン	0,03	0,3																		
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1																		
2013 11/11 C8-5 (一部対象区域)	クロロエチレン	0,002	0,02																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4																		
	トクロロエチレン	0,03	0,3																		
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1																		
2013 11/5 C9-5 (一部対象区域)	クロロエチレン	0,002	0,02																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4																		
	トクロロエチレン	0,03	0,3																		
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1																		
2013 11/5 C9-5 (一部対象区域)	クロロエチレン	0,002	0,02																		
	1,1,2-トリクロロエチレン	0,1	1																		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0,04	0,4																		
	トクロロエチレン	0,03	0,3																		
	ポリクロロエチレン	0,01	0,1																		


※黄色着色部が基準超過部分、赤色着色部分が第二溶出基準超過部分、赤枠は措置計画掘削範囲を示す。

汚染除去等の措置の実施場所及び施工方法を明らかにした図面



※法第七条第一項第一号の環境省令で定める汚染の除去等の措置 別表第六（第三十六条関係）上欄 二 下欄 ロ 基準不適合土壌を当該土地から取り除き、又は基準不適合土壌の中の特定有害物質を取り除くこと（以下「土壌汚染の除去」という。）により措置を実施する。

対象地の周辺地図



対象地