

土質柱状図

ボーリング柱状図

調 査 名 (仮称) 子ども療育センター地盤調査

ボーリングNo. 2

事業・工事名

シートNo. 05-103

ボーリング名	No. 2	調査位置	栃木県宇都宮市鶴田第2土地区画整理事業区域内			北 緯	36° 33' 18.9"									
発注機関	株式会社 日総建			調査期間	平成 17年 2月 23日 ~ 17年 2月 24日			東 経	139° 51' 23.6"							
調査業者名	アキュテック株式会社 電話(048-723-7800)		主任技師	現代理人	コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責任者									
孔口標高	TBM +0.19m	角	180° 上 90° 下		方	北 0° 270° 西 90° 東 180° 南		地盤勾配	鉛直 0° 水平 0° 鉛直 90°	使用機種	試錐機	KR-100		ハンマー 落下用具	コーンプーリー	
総掘進長	7.14m	度			向			エンジン	NS-90		ポンプ	V-6				

標尺 (m)	層高 (m)	層厚 (m)	深 度 (m)	柱 状 図	土 質 区 分	色 調	相 対 密 度	相 対 稠 度	記 事	孔内水位 (m) / 測定月日	標準貫入試験					原 位 置 試 験 深 度 (m)	試 験 名 および結果	深 度 (m)	試 料 探 取 番 号	探 取 方 法	室内試験 ()	掘 進 月 日
											深 度 (m)	10cmごとの 打撃回数	0	10	20							
1	-1.41	1.60	1.60		ローム	茶褐		やや軟	全体にほぼ均質な層相を呈す。所々、少量の有機物混入。粘性やや大位。含水中位。	2/24 3.50	1.15	1	1	1	3/30	3		1.15	1	Ⓟ		
2	-2.61	1.20	2.80		軽石	淡黄褐		軟	鹿沼土。含水中~大位。2~3mmの軽石粒主体。弱い固結状を呈す。		1.45	1/16	1/15	2/31	2		2.15	2	Ⓟ			
3	-3.41	0.80	3.60		凝灰質粘土	黄褐		やや軟	ほぼ均質な層相を呈す。少量の有機物混入。含水中位。		2.46	1/12	1/11	3/33	3		2.46	3	Ⓟ			
4					砂礫	暗灰		極密	マトリックスは粗砂・中砂。φ5cm以下の亜角礫主。最大礫径はφ6.5cm程。礫質は非常に硬い。所々、掘削泥水の逸水あり。含水中~大位。		3.48	29	21	50/15	100		3.48	4	Ⓟ			
5											4.15			50/10	150		4.15					
6											4.30			50/10	188		4.30					
7	-6.95	3.54	7.14								5.05			50/8			5.05	5	Ⓟ			
8											5.15			50/8			5.15					
											6.05			50/9			6.05					
											6.13			50/9			6.13					
											7.05			50/9			7.05					
											7.14						7.14					

