

〔躯体の耐震化の状況〕

・平成 29 年 4 月 1 日現在の状況

	全体棟数 (a)	耐震性が確保されている建物		耐震化が 必要な 建物棟数	耐震化率 (b+c)/a
		新耐震基準で 建設した建物 等 棟数 (b)	耐震補強工事 実施済みの 建物棟数 (c)		
校舎	226	76	150	0	100%
体育館	93	61	32	0	100%
計	319	137	182	0	100%

平成 28 年度に全ての建物の耐震化が完了しました。

〔非構造部材の耐震化の状況〕

・吊り天井の落下防止対策

平成 27 年度 体育館・武道場 13 棟の吊り天井撤去工事
体育館 4 棟の吊り天井撤去実施設計

平成 28 年度 体育館 4 棟の吊り天井撤去工事
→全ての体育館・武道場において対策完了

・照明・バスケットゴール等の落下防止対策

平成 26 年度 全ての体育館・武道場の照明・バスケットゴール等の調査
平成 27 年度 調査結果を踏まえ、対策について検討
平成 28 年度 対策実施
→全ての体育館・武道場において対策完了