

(仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (令和元年8月末)

航空写真(建設地全体)



【工事進捗状況】

- ・ プラットホームにおいて、ごみ投入扉や照明器具、手すりの取り付けを行っております。
- ・ 炉室において、機器の保温工事を行っております。
- ・ 来場者用玄関において、大谷石タイルの取り付けを行っております。
- ・ 計量棟において、基礎工事を行っております。
- ・ スtockヤードにおいて、基礎工事を行っております。

完成イメージ(南西からの見上げ)



工事敷地内(南西からの見上げ)



プラットホーム



ごみ投入扉や照明器具、手すりの取り付けを行っております。

来場者用玄関



大谷石タイルの取り付けを行っております。

計量棟



基礎工事を行っております。

炉室



機器の保温工事を行っております。

ストックヤード



基礎工事を行っております。

施設全体平面図

