

クリーンセンター下田原建設工事進捗状況（令和2年1月末）

航空写真(建設地全体)



【工事進捗状況】

- ・ 中央制御室において、機器の連動確認を行っております。
- ・ 中央制御室(クレーン操作卓)において、クレーンの動作確認を行っております。
- ・ 構内道路において、舗装工事を行っております。

完成イメージ(南西からの見上げ)



工事敷地内(南西からの見上げ)



中央制御室




機器の連動確認を行っております。

構内道路



舗装工事を行っております。



施設全体平面図

中央制御室(クレーン操作卓)



クレーンの動作確認を行っております。