

(仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (平成30年9月末)

航空写真(建設地全体)



【工事進捗状況】

- ・ ごみピットの壁を築造しております。
- ・ ごみ焼却棟の基礎工事及び1階の工事を行っております。

完成イメージ(南西からの見上げ)



プラットホームエリア基礎(ごみ焼却棟)




ごみ焼却棟の土台となる基礎部の工事を行っております。

ごみピット(ごみ焼却棟)



ごみピットの壁を築造しております。



施設全体平面図

炉室・発電エリア基礎(ごみ焼却棟)



ごみ焼却棟の土台となる基礎部の工事及び1階部の工事を行っております。