

# (仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (平成30年10月末)

航空写真(建設地全体)



## 【工事進捗状況】

- ・ プラットホームエリアの基礎工事を行っております。
- ・ ごみピットの壁を築造しております。
- ・ 炉室・発電エリアの1・2階の床や壁を築造しております。

完成イメージ(南西からの見上げ)



工事敷地内(南西からの見上げ)



プラットフォームエリア(ごみ焼却棟)




プラットフォームエリアの基礎工事を行っております。

ごみピット(ごみ焼却棟)



ごみピットの壁を築造しております。



施設全体平面図

炉室・発電エリア(ごみ焼却棟)



炉室・発電エリアの1・2階の床や壁を築造しております。