

(仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (平成30年6月末)

航空写真(建設地全体)




完成イメージ(南西からの見上げ)



【工事進捗状況】

- ・平成30年5月にごみピットの掘削が完了しました。
- ・現在、建物の基礎部分のコンクリートを打ち込んでおります。



施設全体平面図

ごみピット(ごみ焼却棟)



ごみピット底部のコンクリート打設が完了し、ごみピット側壁のコンクリート打設のための準備を行っております。

炉室・発電エリア基礎(ごみ焼却棟)



ごみ焼却施設棟の土台となる基礎のコンクリートを打ち込んでおります。