

# (仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (平成31年2月末)

航空写真(建設地全体)



## 【工事進捗状況】

- ・ プラットホームエリア1階の床を築造しております。
- ・ 炉室において、プラント機器の据付を行っております。
- ・ 発電エリアにおいて、3階の壁を築造しております。

完成イメージ(南西からの見上げ)



工事敷地内(南西からの見上げ)



プラットホームエリア(ごみ焼却棟)



プラットホームエリア1階の床を築造しております。

発電エリア(ごみ焼却棟)



3階の壁を築造しております。

不燃性ごみ等  
ストックヤード

ごみ焼却棟

駐車場

計量棟



施設全体平面図

炉室エリア(ごみ焼却棟)



プラント機器の据付を行っております。