

# 「エコパーク下横倉」建設工事の進捗状況(令和元年10月末現在)

※施設の名称が決定しました。




### 航空写真(全体)




東側から撮影した写真です。外構や埋立地内部の整備を行っています。

### 埋立地工事



埋立地内では、引き続き、遮水工と漏水検知システムの整備を行っています。



### プラント設備工事



操作盤内の電気設備工事を行っています。

### 管理棟・浸出水処理施設



管理棟北側トラックスケールの整備を行っています。

### 歩行道境界ブロック工事



管理棟道路の歩行道境界ブロックの整備を行っています。

### 受水槽設備工事



受水槽の電気設備工事(動力盤)を行っています。

### 観察テラス工事



雨水調整池の観察テラスを整備しました。