

「エコパーク下横倉」建設工事の進捗状況(令和元年11月末現在)



航空写真(全体)

施設上空から撮影した写真です。外構や埋立地内部の整備を行っております。

埋立地工事

遮水シートや漏水検知システムなどの遮水工整備が完了しました。引き続き、浸出水集排水管などの整備を行っております。

管理用道路工事

埋立地外周の管理用道路を整備しております。

建築電気設備工事

電話や火災報知機等の総合盤を取り付けました。

プラント設備工事

配管の整備が完了しました。試運転の準備をしております。

受水槽設備工事

受水槽設備付帯配管の施工が完了しました。

観察テラス工事

雨水調整池観察テラスを整備しております。

動力消防ポンプ保管庫工事

消防ポンプ保管庫を整備しております。

