


「エコパーク下横倉」建設工事の進捗状況(令和元年12月末現在)




航空写真(全体)



施設北側上空から撮影した写真です。管理棟周辺の外構整備を行っております。

埋立地工事



浸出水集排水管と保護土敷均しの整備を引き続き行っております。



北側沢取水設備工事



北側沢の取水設備を整備しております。

浄化槽設備工事



浄化槽のコンクリート工事を行っております。

動力消防ポンプ保管庫工事



動力消防ポンプ保管庫の設置が完了しました。

受水槽設備工事



受水槽のフェンス工事を行っております。

管理道路工事



埋立地周辺歩道部の舗装工事を行っております。