

(仮称)第2エコパーク建設工事の進捗状況(6月末時点)



航空写真(全体)



伐採が完了し、土工事として重機による造成を行っております。

雨水調整池工事



副堰堤が完成し、主堰堤のコンクリート打設を行っております。

取付道路工事



取付道路の築造工事が完了しました。

浸出水集水ピット工事



埋立地最深部の集水ピットの掘削が完了し、ピット本体の配筋を行っております。

管理棟・浸出水処理施設工事



管理棟地下水槽部のコンクリート打設を行っております。

