

(仮称)第2エコパーク建設工事の進捗状況(7月末時点)



全体写真(航空写真)


引き続き、重機による造成を行っております。



雨水調整池堰堤工事


主堰堤

主堰堤が完成しました。



浸出水集水ピット工事

埋立地最深部の集水ピットへ続く点検用通路(アーチカルバート)の施工を行っております。



管理棟・浸出水処理施設工事

管理棟地下水槽部のコンクリート打設が完了しました。