

(仮称)第2エコパーク建設工事の進捗状況(8月末時点)



全体写真(航空写真)



雨水調整池・浸出水集水ピット・管理棟が確認できます。埋立地の法面整形等の造成も進んでおります。



浸出水集水ピット工事



浸出水集水ピット工事が完了しました。

放流塔

雨水調整池堰堤工事



水叩き工として、重力式擁壁のコンクリート打設が完了しました。

管理棟・浸出水処理施設工事



管理棟地下水槽部の埋戻しを行っております。