

(仮称)第2エコパーク建設工事の進捗状況(11月末時点)



全体写真(航空写真)



埋立地の造成が完了し、埋立地の形(正方形)が確認できます。また、地下水集排水管が埋立地底面に確認できます。

埋立地造成工事




埋立地の造成が完了しました。引き続き、法面モルタル吹付の施工を行っております。

雨水調整池堰堤工事



雨水調整池の主堰堤・副堰堤、水叩き、水路が完成しました。



管理棟・浸出水処理施設工事



管理棟の基礎工事が完了しました。引き続き1階床の施工を行っております。

付替水路工事



沢の付替水路を布設しております。