


(仮称)第2エコパーク建設工事の進捗状況(平成31年3月末現在)



航空写真(全体)

被覆施設の鉄骨建方が進み、屋根面の進捗状況が確認できます。また、管理棟も屋上まで立ち上がったことが確認できます。



管理棟・浸出水処理施設工事




管理棟の外壁の整備を行っております。北側が完了し、現在、東面を整備しております。



被覆施設工事

被覆施設屋根面の鉄骨建方工事を行っております。



給排水施設工事

給排水施設の整備を行っております。

雨水集排水施設工事



敷地東側の雨水側溝が完了しました。現在、敷地西側の雨水側溝の整備を行っております。