

メニュー	合計	通報件数	対応済	対応中	経過観察	現場確認 できず	その他
道路	80	46	28	18	0	0	0
河川		8	1	7	0	0	0
公園		15	9	1	2	3	0
不法投棄		10	7	1	0	2	0
建築物		1	0	0	0	0	1
外来生物		0	0	0	0	0	0

- ・ 通報時に表示される注意のとおり、必ずしもご要望にお応えできるものではありません。
- ・ 現場確認などの結果により、メニュー部分を修正する場合がございますのでご了承ください。

《対応状況について》	
対応済	… 修繕などの対応を完了しました。
対応中	… 修繕などの対応に向け、準備中(施工中または指導中)です。
経過観察	… 現場を確認した結果、早急な修繕などの対応は必要なく、経過観察としました。
現場確認できず	… 現場において、事案を確認できませんでした。
その他	… 管理者が宇都宮市でないため、対応できません。 なお、所管する管理者がある場合はそちらに情報提供しました。

受付番号	通報日	メニュー	場所	通報内容	対応状況
1958	2023年10月1日	道路	上籠谷町	路面が傷んでいる	対応中
1959	2023年10月2日	道路	さつき3丁目	漏水	対応済
1960	2023年10月2日	道路	平松本町	カーブミラー	対応済
1961	2023年10月2日	道路	下小倉町	路面が傷んでいる	対応中
1962	2023年10月2日	道路	大和3丁目	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
1963	2023年10月2日	道路	大和3丁目	路面が傷んでいる	対応済
1964	2023年10月5日	道路	今泉3丁目	穴が開いている	対応中
1965	2023年10月5日	道路	大塚町	穴が開いている	対応中
1966	2023年10月5日	不法投棄	兵庫塚町	山林・田畑	対応済
1967	2023年10月6日	道路	宝井町	道路標示が消えている	対応中
1968	2023年10月6日	道路	宝井町	道路標示が消えている	対応中
1969	2023年10月6日	道路	兵庫塚3丁目	穴が開いている	対応済
1970	2023年10月6日	不法投棄	横田新町	公園・広場	対応済
1971	2023年10月6日	不法投棄	横田新町	公園・広場	現場確認できず
1972	2023年10月6日	公園	横田新町	遊具について	現場確認できず
1973	2023年10月6日	公園	横田新町	遊具について	対応済

1974	2023年10月6日	公園	城東2丁目	遊具について	対応中
1975	2023年10月7日	不法投棄	上桑島町	山林・田畑	対応中
1976	2023年10月7日	道路	上桑島町	路面が傷んでいる	対応済
1977	2023年10月7日	道路	上桑島町	路面が傷んでいる	対応済
1978	2023年10月7日	道路	上桑島町	路面が傷んでいる	対応済
1979	2023年10月7日	道路	細谷町	カーブミラー	対応済
1980	2023年10月8日	公園	駒生町	園内灯その他公園施設	経過観察
1981	2023年10月8日	公園	豊郷台2丁目	園内灯その他公園施設	対応済
1982	2023年10月8日	道路	東谷町	路面が傷んでいる	対応中
1983	2023年10月8日	道路	東谷町	路面が傷んでいる	対応中
1984	2023年10月8日	道路	石井町	路面が傷んでいる	対応済
1985	2023年10月10日	道路	西川田町	路面が傷んでいる	対応中
1986	2023年10月10日	道路	下岡本町	路面が傷んでいる	対応中
1987	2023年10月11日	公園	石井町	遊具について	対応済
1988	2023年10月12日	建築物	東浦町	その他(建築物について)	その他
1989	2023年10月12日	道路	本町	路面が傷んでいる	対応中
1990	2023年10月12日	河川	昭和1丁目	草木が伸びている	対応中
1991	2023年10月16日	道路	上桑島町	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
1992	2023年10月16日	道路	駒生町	カーブミラー	対応済
1993	2023年10月16日	河川	戸祭1丁目	その他	対応中
1994	2023年10月16日	道路	下荒針町	ガードレール	対応済
1995	2023年10月16日	道路	下荒針町	ガードレール	対応中
1996	2023年10月16日	道路	下荒針町	ガードレール	対応中
1997	2023年10月16日	道路	瑞穂1丁目	カーブミラー	対応済
1998	2023年10月18日	不法投棄	川俣町	川	対応済
1999	2023年10月19日	道路	陽東1丁目	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
2000	2023年10月19日	道路	駒生町	穴が開いている	対応済
2001	2023年10月20日	道路	今泉新町	カーブミラー	対応済
2002	2023年10月21日	不法投棄	氷室町	道路沿い	現場確認できず
2003	2023年10月22日	公園	大和3丁目	害虫について	対応済
2004	2023年10月22日	公園	大和3丁目	害虫について	対応済

2005	2023年10月22日	公園	高砂町	遊具について	対応済
2006	2023年10月22日	河川	新里町丁	草木が伸びている	対応済
2007	2023年10月22日	河川	西川田町	ごみがある	対応中
2008	2023年10月22日	道路	上金井町	穴が開いている	対応済
2009	2023年10月22日	道路	東横田町	ガードレール	対応済
2010	2023年10月23日	道路	戸祭台	路面が傷んでいる	対応中
2011	2023年10月23日	道路	上籠谷町	冠水している	対応中
2012	2023年10月24日	道路	陽東1丁目	穴が開いている	対応済
2013	2023年10月24日	公園	さつき3丁目	トイレについて	対応済
2014	2023年10月24日	河川	川俣町	ごみがある	対応中
2015	2023年10月24日	道路	中今泉1丁目	穴が開いている	対応済
2016	2023年10月24日	道路	中岡本町	道路照明灯	対応済
2017	2023年10月25日	公園	鶴田1丁目	園内灯その他公園施設	経過観察
2018	2023年10月25日	公園	中今泉1丁目	園内灯その他公園施設	対応済
2019	2023年10月25日	道路	緑3丁目	路面が傷んでいる	対応済
2020	2023年10月25日	公園	西2丁目	園内灯その他公園施設	対応済
2021	2023年10月25日	不法投棄	西2丁目	公園・広場	対応済
2022	2023年10月27日	道路	大和1丁目	ガードレール	対応中
2023	2023年10月28日	道路	清原台3丁目	道路照明灯	対応中
2024	2023年10月29日	道路	清原台1丁目	穴が開いている	対応済
2025	2023年10月29日	道路	清原台1丁目	穴が開いている	対応済
2026	2023年10月29日	道路	清原台1丁目	穴が開いている	対応済
2027	2023年10月29日	道路	東横田町	ガードレール	対応済
2028	2023年10月29日	道路	東宿郷6丁目	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
2029	2023年10月29日	不法投棄	中岡本町	道路沿い	対応済
2030	2023年10月29日	不法投棄	中岡本町	道路沿い	対応済
2031	2023年10月29日	河川	中岡本町	草木が伸びている	対応中
2032	2023年10月29日	河川	中岡本町	草木が伸びている	対応中
2033	2023年10月30日	不法投棄	宿郷1丁目	道路沿い	対応済
2034	2023年10月31日	道路	築瀬町	路面が傷んでいる	対応中
2035	2023年10月31日	公園	緑5丁目	園内灯その他公園施設	現場確認できず

2036	2023年10月31日	公園	緑5丁目	園内灯その他公園施設	現場確認できず
2037	2023年10月31日	河川	鶴田町	ごみがある	対応中