

メニュー	合計	通報件数	対応済	対応中	経過観察	現場確認 できず	その他
道路	73	42	24	18	0	0	0
河川		4	1	3	0	0	0
公園		6	5	0	1	0	0
不法投棄		19	19	0	0	0	0
建築物		2	1	0	0	0	1
外来生物		0	0	0	0	0	0

- ・ 通報時に表示される注意のとおり、必ずしもご要望にお応えできるものではありません。
- ・ 現場確認などの結果により、メニュー部分を修正する場合がございますのでご了承ください。

《対応状況について》	
対応済	… 修繕などの対応を完了しました。
対応中	… 修繕などの対応に向け、準備中(施工中または指導中)です。
経過観察	… 現場を確認した結果、早急な修繕などの対応は必要なく、経過観察としました。
現場確認できず	… 現場において、事案を確認できませんでした。
その他	… 管理者が宇都宮市でないため、対応できません。 なお、所管する管理者がある場合はそちらに情報提供しました。

受付番号	通報日	メニュー	場所	通報内容	対応状況
2038	2023年11月1日	建築物	豊郷台2丁目	その他(建築物について)	その他
2039	2023年11月2日	建築物	桜3丁目	屋外広告物について	対応済
2040	2023年11月2日	道路	築瀬1丁目	道路標示が消えている	対応中
2041	2023年11月2日	道路	野沢町	路面が傷んでいる	対応済
2042	2023年11月2日	道路	野沢町	穴が開いている	対応済
2043	2023年11月2日	道路	野沢町	穴が開いている	対応済
2044	2023年11月3日	不法投棄	西2丁目	公園・広場	対応済
2045	2023年11月3日	公園	針ヶ谷1丁目	樹木(危険性のあるもの)	経過観察
2046	2023年11月3日	不法投棄	下小池町	公園・広場	対応済
2047	2023年11月4日	道路	兵庫塚3丁目	穴が開いている	対応済
2048	2023年11月5日	不法投棄	西2丁目	公園・広場	対応済
2049	2023年11月5日	道路	大寛2丁目	穴が開いている	対応中
2050	2023年11月5日	公園	インターパーク2丁目	トイレについて	対応済
2051	2023年11月6日	不法投棄	石井町	道路沿い	対応済
2052	2023年11月6日	不法投棄	築瀬町	道路沿い	対応済
2053	2023年11月6日	不法投棄	築瀬町	道路沿い	対応済

2054	2023年11月6日	道路	南高砂町	路面が傷んでいる	対応済
2055	2023年11月6日	道路	鶴田町	穴が開いている	対応済
2056	2023年11月6日	道路	白沢町	道路照明灯	対応中
2057	2023年11月6日	道路	中岡本町	道路照明灯	対応中
2058	2023年11月7日	道路	鶴田町	道路標示が消えている	対応中
2059	2023年11月7日	不法投棄	下砥上町	道路沿い	対応済
2060	2023年11月7日	道路	下砥上町	道路標示が消えている	対応中
2061	2023年11月7日	公園	インターパーク2丁目	園内灯その他公園施設	対応済
2062	2023年11月7日	不法投棄	上欠町	道路沿い	対応済
2063	2023年11月7日	不法投棄	上欠町	道路沿い	対応済
2064	2023年11月7日	道路	砥上町	道路標示が消えている	対応中
2065	2023年11月7日	道路	鶴田町	道路標示が消えている	対応中
2066	2023年11月7日	不法投棄	インターパーク2丁目	公園・広場	対応済
2067	2023年11月9日	道路	上横田町	路面が傷んでいる	対応中
2068	2023年11月9日	道路	針ヶ谷町	路面が傷んでいる	対応中
2069	2023年11月12日	不法投棄	西川田町	道路沿い	対応済
2070	2023年11月12日	道路	豊郷台3丁目	カーブミラー	対応済
2071	2023年11月12日	不法投棄	平塚町	道路沿い	対応済
2072	2023年11月13日	不法投棄	平出工業団地	道路沿い	対応済
2073	2023年11月13日	不法投棄	幕田町	道路沿い	対応済
2074	2023年11月13日	不法投棄	下欠町	道路沿い	対応済
2075	2023年11月13日	不法投棄	下欠町	道路沿い	対応済
2076	2023年11月14日	道路	南高砂町	カーブミラー	対応済
2077	2023年11月14日	公園	今泉町	遊具について	対応済
2078	2023年11月16日	河川	幕田町	ごみがある	対応中
2079	2023年11月16日	道路	野高谷町	穴が開いている	対応済
2080	2023年11月16日	道路	東岡本町	路面が傷んでいる	対応済
2081	2023年11月17日	道路	東峰町	冠水している	対応中
2082	2023年11月17日	道路	滝の原1丁目	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
2083	2023年11月18日	道路	宝木本町	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
2084	2023年11月18日	不法投棄	下荒針町	道路沿い	対応済

2085	2023年11月18日	道路	豊郷台2丁目	路面が傷んでいる	対応済
2086	2023年11月18日	道路	上戸祭町	道路標示が消えている	対応済
2087	2023年11月19日	道路	針ヶ谷町	路面が傷んでいる	対応中
2088	2023年11月21日	公園	氷室町	樹木(危険性のあるもの)	対応済
2089	2023年11月21日	不法投棄	下小池町	道路沿い	対応済
2090	2023年11月21日	道路	西川田町	ガードレール	対応済
2091	2023年11月21日	河川	西川田町	ごみがある	対応中
2092	2023年11月21日	道路	中央1丁目	道路標示が消えている	対応済
2093	2023年11月23日	河川	鶴田町	ごみがある	対応中
2094	2023年11月23日	道路	岩曾町	路面が傷んでいる	対応済
2095	2023年11月23日	道路	岩曾町	路面が傷んでいる	対応済
2096	2023年11月24日	道路	鶴田町	路面が傷んでいる	対応中
2097	2023年11月24日	河川	山本1丁目	ごみがある	対応済
2098	2023年11月24日	道路	横山1丁目	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
2099	2023年11月25日	道路	今泉4丁目	道路標示が消えている	対応中
2100	2023年11月25日	道路	石那田町	穴が開いている	対応済
2101	2023年11月25日	道路	豊郷台2丁目	ガードレール	対応済
2102	2023年11月25日	道路	平出工業団地	穴が開いている	対応済
2103	2023年11月26日	道路	中央5丁目	路面が傷んでいる	対応済
2104	2023年11月27日	道路	上戸祭町	路面が傷んでいる	対応済
2105	2023年11月27日	道路	竹下町	道路標示が消えている	対応中
2106	2023年11月27日	道路	竹下町	道路標示が消えている	対応中
2107	2023年11月27日	道路	竹下町	路面が傷んでいる	対応中
2108	2023年11月27日	道路	砥上町	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応中
2109	2023年11月29日	公園	豊郷台2丁目	園内灯その他公園施設	対応済
2110	2023年11月29日	不法投棄	白沢町	道路沿い	対応済