

| メニュー | 合計 | 通報件数 | 対応済 | 対応中 | 経過観察 | 現場確認<br>できず | その他 |
|------|----|------|-----|-----|------|-------------|-----|
| 道 路  | 78 | 49   | 22  | 27  | 0    | 0           | 0   |
| 河 川  |    | 3    | 3   | 0   | 0    | 0           | 0   |
| 公 園  |    | 7    | 4   | 2   | 0    | 0           | 1   |
| 不法投棄 |    | 11   | 10  | 1   | 0    | 0           | 0   |
| 建築物  |    | 2    | 1   | 0   | 0    | 0           | 1   |
| 外来生物 |    | 6    | 6   | 0   | 0    | 0           | 0   |

- ・ 通報時に表示される注意のとおりに、必ずしもご要望にお応えできるものではありません。
- ・ 現場確認などの結果により、メニュー部分を修正する場合がございますのでご了承ください。

## 《対応状況について》

|         |                                                           |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 対応済     | … 修繕などの対応を完了しました。                                         |
| 対応中     | … 修繕などの対応に向け、準備中(施工中または指導中)です。                            |
| 経過観察    | … 現場を確認した結果、早急な修繕などの対応は必要なく、経過観察としました。                    |
| 現場確認できず | … 現場において、事案を確認できませんでした。                                   |
| その他     | … 管理者が宇都宮市でないため、対応できません。<br>なお、所管する管理者がある場合はそちらに情報提供しました。 |

| 受付番号 | 通報日       | メニュー | 場所         | 通報内容            | 対応状況 |
|------|-----------|------|------------|-----------------|------|
| 2439 | 2024年6月1日 | 外来生物 | 下岡本町       | オオキンケイギク        | 対応済  |
| 2440 | 2024年6月1日 | 不法投棄 | 細谷町        | 道路沿い            | 対応済  |
| 2441 | 2024年6月1日 | 道路   | 西川田南1丁目    | カーブミラー          | 対応済  |
| 2442 | 2024年6月1日 | 道路   | 豊郷台2丁目     | 側溝の蓋が壊れて(外れて)いる | 対応中  |
| 2443 | 2024年6月2日 | 道路   | 岩曽町        | 路面が傷んでいる        | 対応中  |
| 2444 | 2024年6月2日 | 道路   | 鶴田町        | 穴が開いている         | 対応済  |
| 2445 | 2024年6月2日 | 道路   | 下平出町       | 路面が傷んでいる        | 対応済  |
| 2446 | 2024年6月3日 | 道路   | 岩曽町        | 路面が傷んでいる        | 対応済  |
| 2447 | 2024年6月3日 | 外来生物 | 東峰町        | オオキンケイギク        | 対応済  |
| 2448 | 2024年6月3日 | 道路   | 上野町        | 冠水している          | 対応中  |
| 2449 | 2024年6月3日 | 道路   | 宮原5丁目      | 穴が開いている         | 対応済  |
| 2450 | 2024年6月4日 | 道路   | 鶴田町        | 冠水している          | 対応済  |
| 2451 | 2024年6月4日 | 公園   | 平出工業団地     | 樹木(危険性のあるもの)    | その他  |
| 2452 | 2024年6月4日 | 不法投棄 | インターパーク4丁目 | 公園・広場           | 対応済  |
| 2453 | 2024年6月5日 | 道路   | 下荒針町       | 側溝の蓋が壊れて(外れて)いる | 対応中  |
| 2454 | 2024年6月6日 | 道路   | 駒生町        | 穴が開いている         | 対応済  |

|      |            |      |           |                 |     |
|------|------------|------|-----------|-----------------|-----|
| 2455 | 2024年6月6日  | 道路   | 駒生町       | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2456 | 2024年6月6日  | 道路   | 駒生町       | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2457 | 2024年6月7日  | 不法投棄 | 田下町       | 家の敷地            | 対応済 |
| 2458 | 2024年6月8日  | 道路   | 平松本町      | 穴が開いている         | 対応済 |
| 2459 | 2024年6月9日  | 不法投棄 | 白沢町       | 山林・田畑           | 対応済 |
| 2460 | 2024年6月9日  | 公園   | 瑞穂 1 丁目   | 水飲み器について        | 対応中 |
| 2461 | 2024年6月10日 | 道路   | 星が丘 1 丁目  | 穴が開いている         | 対応済 |
| 2462 | 2024年6月10日 | 外来生物 | 東峰町       | オオキンケイギク        | 対応済 |
| 2463 | 2024年6月12日 | 道路   | みどり野町     | 漏水              | 対応済 |
| 2464 | 2024年6月12日 | 道路   | 兵庫塚 3 丁目  | 穴が開いている         | 対応済 |
| 2465 | 2024年6月12日 | 道路   | 新富町       | 側溝の蓋が壊れて(外れて)いる | 対応済 |
| 2466 | 2024年6月12日 | 道路   | 上戸祭町      | カーブミラー          | 対応中 |
| 2467 | 2024年6月12日 | 不法投棄 | 緑 1 丁目    | 道路沿い            | 対応済 |
| 2468 | 2024年6月13日 | 公園   | 野高谷町      | 樹木(危険性のあるもの)    | 対応済 |
| 2469 | 2024年6月13日 | 不法投棄 | 西 2 丁目    | 公園・広場           | 対応済 |
| 2470 | 2024年6月13日 | 道路   | 上戸祭町      | カーブミラー          | 対応中 |
| 2471 | 2024年6月14日 | 外来生物 | 上戸祭町      | オオキンケイギク        | 対応済 |
| 2472 | 2024年6月14日 | 不法投棄 | 田下町       | 道路沿い            | 対応済 |
| 2473 | 2024年6月15日 | 道路   | 上戸祭 2 丁目  | マンホール           | 対応中 |
| 2474 | 2024年6月17日 | 公園   | ゆいの杜 5 丁目 | 害虫について          | 対応済 |
| 2475 | 2024年6月17日 | 道路   | 泉が丘 5 丁目  | 路面が傷んでいる        | 対応済 |
| 2476 | 2024年6月18日 | 道路   | 山本 1 丁目   | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2477 | 2024年6月18日 | 道路   | 西川田町      | 冠水している          | 対応中 |
| 2478 | 2024年6月18日 | 公園   | 元今泉 4 丁目  | 樹木(危険性のあるもの)    | 対応済 |
| 2479 | 2024年6月18日 | 道路   | 大和 3 丁目   | 冠水している          | 対応中 |
| 2480 | 2024年6月19日 | 道路   | 山本 1 丁目   | 冠水している          | 対応中 |
| 2481 | 2024年6月19日 | 公園   | 元今泉 3 丁目  | 園内灯その他公園施設      | 対応済 |
| 2482 | 2024年6月20日 | 河川   | 鶴田 2 丁目   | ごみがある           | 対応済 |
| 2483 | 2024年6月20日 | 不法投棄 | 西 2 丁目    | 公園・広場           | 対応済 |
| 2484 | 2024年6月20日 | 道路   | 城東 1 丁目   | 穴が開いている         | 対応済 |
| 2485 | 2024年6月22日 | 建築物  | 陽東 7 丁目   | その他(建築物について)    | その他 |

|      |            |      |          |                 |     |
|------|------------|------|----------|-----------------|-----|
| 2486 | 2024年6月22日 | 道路   | 清原台 1 丁目 | 側溝の蓋が壊れて(外れて)いる | 対応済 |
| 2487 | 2024年6月22日 | 外来生物 | 上戸祭町     | オオキンケイギク        | 対応済 |
| 2488 | 2024年6月22日 | 道路   | 横山 3 丁目  | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2489 | 2024年6月22日 | 道路   | 横山 3 丁目  | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2490 | 2024年6月22日 | 道路   | 横山 3 丁目  | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2491 | 2024年6月22日 | 道路   | 横山 3 丁目  | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2492 | 2024年6月22日 | 道路   | 横山 3 丁目  | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2493 | 2024年6月22日 | 道路   | 横山 3 丁目  | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2494 | 2024年6月22日 | 道路   | 横山 3 丁目  | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2495 | 2024年6月23日 | 道路   | 宝木本町     | 道路標示が消えている      | 対応済 |
| 2496 | 2024年6月23日 | 道路   | 野高谷町     | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2497 | 2024年6月24日 | 道路   | 古賀志町     | 穴が開いている         | 対応中 |
| 2498 | 2024年6月24日 | 道路   | 西刑部町     | 路面が傷んでいる        | 対応中 |
| 2499 | 2024年6月24日 | 不法投棄 | 瓦谷町      | 道路沿い            | 対応中 |
| 2500 | 2024年6月25日 | 道路   | 氷室町      | 路面が傷んでいる        | 対応済 |
| 2501 | 2024年6月25日 | 道路   | 今泉新町     | カーブミラー          | 対応済 |
| 2502 | 2024年6月25日 | 道路   | 御幸ヶ原町    | カーブミラー          | 対応済 |
| 2503 | 2024年6月26日 | 道路   | 道場宿町     | 穴が開いている         | 対応済 |
| 2504 | 2024年6月26日 | 不法投棄 | 西 2 丁目   | 公園・広場           | 対応済 |
| 2505 | 2024年6月26日 | 道路   | 鶴田町      | カーブミラー          | 対応中 |
| 2506 | 2024年6月26日 | 道路   | 江野町      | マンホール           | 対応中 |
| 2507 | 2024年6月26日 | 公園   | 元今泉 4 丁目 | 園内灯その他公園施設      | 対応中 |
| 2508 | 2024年6月27日 | 建築物  | 鶴田町      | 危険な建築物について      | 対応済 |
| 2509 | 2024年6月28日 | 道路   | 中里町      | 側溝の蓋が壊れて(外れて)いる | 対応中 |
| 2510 | 2024年6月28日 | 外来生物 | 中戸祭町     | オオキンケイギク        | 対応済 |
| 2511 | 2024年6月29日 | 道路   | 駒生町      | マンホール           | 対応中 |
| 2512 | 2024年6月29日 | 不法投棄 | 岩曽町      | 道路沿い            | 対応済 |
| 2513 | 2024年6月29日 | 道路   | 駒生町      | カーブミラー          | 対応済 |
| 2514 | 2024年6月30日 | 河川   | 下横倉町     | 草木が伸びている        | 対応済 |
| 2515 | 2024年6月30日 | 河川   | 瓦谷町      | 草木が伸びている        | 対応済 |
| 2516 | 2024年6月30日 | 道路   | 江曾島町     | 穴が開いている         | 対応済 |