

「宮ココ」投稿一覧(道路・河川・公園・不法投棄) 2023(令和5)年2月1日～2月28日 受付分

2023年4月1日現在

メニュー	合計	通報件数	対応済	対応中	経過観察	現場確認 できず	その他
道路	35	29	14	9	3	0	3
河川		1	0	1	0	0	0
公園		0	0	0	0	0	0
不法投棄		2	2	0	0	0	0
建築物		3	1	0	0	0	2

- ・ 通報時に表示される注意のとおり、必ずしもご要望にお応えできるものではありません。
- ・ 現場確認などの結果により、メニュー部分を修正する場合がございますのでご了承ください。

《対応状況について》	
対応済	… 修繕などの対応を完了しました。
対応中	… 修繕などの対応に向け、準備中(施工中または指導中)です。
経過観察	… 現場を確認した結果、早急な修繕などの対応は必要なく、経過観察としました。
現場確認できず	… 現場において、事案を確認できませんでした。
その他	管理者が宇都宮市でないため、対応できません。 … なお、所管する管理者がある場合はそちらに情報提供しました。

受付番号	通報日	メニュー	場所	通報内容	対応状況
1088	2023年2月1日	道路	細谷町	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
1089	2023年2月5日	道路	豊郷台 2丁目	路面が傷んでいる	経過観察
1090	2023年2月5日	道路	豊郷台 2丁目	路面が傷んでいる	経過観察
1091	2023年2月7日	道路	駒生町	道路標示が消えている	対応済
1092	2023年2月8日	道路	インターパーク 1丁目	道路標示が消えている	対応済
1093	2023年2月9日	建築物	西原 2丁目	危険な建築物について	対応済
1094	2023年2月10日	建築物	花房 2丁目	その他(建築物について)	その他
1095	2023年2月10日	不法投棄	大谷町	山林・田畑	対応済
1096	2023年2月11日	道路	松原 2丁目	カーブミラー	対応済
1097	2023年2月12日	河川	壬生町	ごみがある	対応中
1098	2023年2月12日	道路	中岡本町	道路照明灯	対応中
1099	2023年2月13日	道路	一条 2丁目	路面が傷んでいる	対応済
1100	2023年2月13日	道路	松原 2丁目	路面が傷んでいる	対応中
1101	2023年2月14日	道路	新里町乙	路面が傷んでいる	対応中
1102	2023年2月16日	道路	鶴田町	ガードレール	その他
1103	2023年2月16日	道路	西川田町	路面が傷んでいる	対応中

1104	2023年2月17日	道路	上横田町	路面が傷んでいる	対応中
1105	2023年2月18日	道路	宝木町2丁目	マンホール	その他
1106	2023年2月18日	不法投棄	岩曾町	道路沿い	対応済
1107	2023年2月19日	道路	五代1丁目	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
1108	2023年2月19日	道路	平出町	ガードレール	対応済
1109	2023年2月19日	道路	平出町	ガードレール	対応済
1110	2023年2月19日	道路	平出町	路面が傷んでいる	対応済
1111	2023年2月19日	道路	平出町	路面が傷んでいる	対応済
1112	2023年2月19日	道路	花房3丁目	路面が傷んでいる	対応中
1113	2023年2月19日	道路	御幸ヶ原町	路面が傷んでいる	対応中
1114	2023年2月20日	道路	さつき1丁目	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
1115	2023年2月21日	道路	陽東6丁目	路面が傷んでいる	対応済
1116	2023年2月22日	道路	幕田町	路面が傷んでいる	対応中
1117	2023年2月22日	道路	飯田町	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
1118	2023年2月24日	道路	上戸祭3丁目	カーブミラー	経過観察
1119	2023年2月25日	道路	石那田町	路面が傷んでいる	対応中
1120	2023年2月27日	建築物	東宿郷4丁目	危険な建築物について	その他
1121	2023年2月28日	道路	竹林町	穴が開いている	対応済
1122	2023年2月28日	道路	東塙田2丁目	穴が開いている	その他