

自転車駐車場等（１１施設）における修繕一覧

R6年度

施設名	内容
雀宮駅東口自転車駐車場	打刻機修理
宇都宮駅東口第２自転車駐車場	自転車空気入れ機修理
宇都宮駅西口自転車駐車場	誘導灯ランプ取替
宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場	パーキングシステム インストール済み実装
宇都宮駅東口第２自転車駐車場	階段破損部修繕
宇都宮駅東口第２自転車駐車場	スチールドア修繕
宇都宮駅東口第１自転車駐車場	分電盤改修工事
宇都宮駅西口自転車駐車場	自転車空気入れ機修理
宇都宮駅西口自転車駐車場	防犯カメラ・レコーダー修理
中央1丁目自転車駐車場	階段タイル修繕

R5年度

施設名	内容
宇都宮駅東口第１自転車駐車場	照明器具の修繕
宇都宮駅東口第２自転車駐車場	エアコンクリーニング
宇都宮駅東口第１自転車駐車場	ノーマルACクリーニング
中央1丁目自転車駐車場	照明器具の修繕
中央小学校北自転車駐車場	漏水調査及び修繕工事
宇都宮駅西口自転車駐車場	補給水槽ゲート弁及び逆止弁取替工事
雀宮駅東口自転車駐車場	発券機修理（クドウブクミ交換）
宇都宮駅西口自転車駐車場	落下物拾得作業
宇都宮駅西口自転車駐車場	防犯灯取替工事
宇都宮駅西口自転車駐車場	光電式スポット型感知器取替工事
中央1丁目自転車駐車場	誘導灯蓄電池取替
宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場	基盤故障修繕

R4年度

施設名	内容
宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場	精算機硬貨投入口の修繕（1号機・2号機・3号機）
宇都宮駅東口第２自転車駐車場	ラベルプリンタ修繕
宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場	パーキングシステム インストール済実装（1号機）
宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場	パーキングシステム インストール済実装（2号機）
宇都宮駅西口歩道上自転車駐車場	パーキングシステム インストール済実装（3号機）
宇都宮駅東口第２自転車駐車場	ラベルプリンタ修繕
中央1丁目自転車駐車場	防火シャッター復旧作業
雀宮駅東口自転車駐車場	電灯盤内タイマースイッチ修理
鶴田駅自転車駐車場	照明器具修繕
雀宮駅東口自転車駐車場	照明器具修繕